

CLSU BANITA

SCURT ISTORIC

asupra inundațiilor, ghețurilor și accidentelor la construcțiile hidrotehnice de pe raza comunei BANITA

Intre anii 1996 si 2008 s-au produs inundatii fiind afectate toate cele 3 sate Banita, Merisor si Crivadia.

Raurile si paraurile care s-au revarsat au fost Crivadia, Cheia, Valea Mielului, Rachita, Jigoreasa, Cotesti, Rusesti, Valea Cerbului, Arsuri. Au fost distruse un numar de 5 poduri si 4 podete. Au fost afectate 7 ha teren agricol si 5.7 km de drum comunal si vicinal.

Cauzele producerii inundațiilor au fost ploile abundente pe o perioada scurta de timp.